

# KARTA TECHNICZNA

## TECHNICAL CARD/TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Nazwa kolekcji</b> Name of the collection Name der Kollektion	<b>CLARK</b>	<b>Numeracja</b> Numbering Nummerierung	<b>2421-2430, 2432</b>
<b>Grupa asortymentowa</b> Brand group/Sortimentgruppe	<b>Toptextil Trend</b>		
<b>Gramatura</b> Weight/ Flächengewicht	<b>Grupa 1: 360 g/m<sup>2</sup> ± 5%</b> <b>Grupa 2: 480 g/m<sup>2</sup> ± 5%</b>		
<b>Szerokość</b> Width/ Breite	142 ± 3 cm		
<b>Skład</b> Composition/ Zusammensetzung	<b>Grupa 1: 40% wełna, 32% viscose, 28% PES</b> <b>Grupa 2: 40%wool, 30%acrylic, 20%cotton, 10%PES</b>		
<b>Typ</b> Type/Typ	Tkanina woven fabric/das Gewebe		

<b>Atest</b> Certificate/Zulassung	<b>Metoda badania</b> Test metod/Prüfverfahren	<b>Wartość</b> Value/Wert	<b>Kategoria</b> Category/Kategorie
<b>Odporność na ścieranie</b> Abrasion resistance/ Reibbeständigkeit	PN-EN ISO 12947- 2:2000	10 000 suwów/rubs/Hübe	C
<b>Mechacenie i pilling</b> Fuzzing/Fusseln and Pilling	PN-EN ISO 12945- 2:2002	2	-
<b>Przesunięcie w szwie</b> Seam slippage/ Naht versetzt	PN-EN ISO 13936- 2:2005	osnowa/warp/Aufzug: 4, wątek/weft/Leitfaden: 4	A
<b>Odporność na światło</b> Fastness to light/ Lichtbeständigkeit	PN-EN ISO 105- B02:2013 method 2	6-7	A
<b>Tarcie mokre</b> Dry dubbing/ Reiben nass	PN-EN ISO 105- X12:2005	3	B
<b>Tarcie suche</b> Wet dubbing/ Reiben trocken	PN-EN ISO 105- X12:2005	3	C

**Cechy specjalne**  
Special features/ Sondereigenschaften



**Sposób czyszczenia**  
Method of cleaning/Reinigungsverfahren

Czyszczenie tylko przez użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Nie prać na mokro. Nie prasować. Nie wybielać.

Cleaning with mild agents for upholstery maintenance. Do not wet-clean. Do not iron. Do not bleach.

Reinigung unter Verwendung der milden Polsterreinigungsmittel. Nicht nass waschen. Nicht bügeln. Nicht bleichen.

**Grupa 1:** 2421, 2422, 2423, 2425, 2427, 2429

**Grupa 2:** 2426, 2428, 2430, 2432

**Uwagi**  
Comments/Anmerkungen

**Zawartość naturalnej wełny może być  
przyczyną zwiększonej skłonności do pillingu.  
Nie jest to wadą tkaniny. Po kilku miesiącach  
process pillingowania ustępuje.**

The content of natural wool can cause an increased tendency to peelling. This is not a defect of the fabric. The process of peelling subsides after a few months.